



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/509/DPKP2/2020

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA BONTANG

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dimana lokasi yang telah dinilai ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan

Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan : Nota Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor 242/ND-CK/2019 tentang Penyampaian Daftar Lokasi Kabupaten/Kota Prioritas dan Kriteria Lokasi Penanganan Permukiman Kumuh untuk Identifikasi dan Penyampaian Lokasi Terget Penanganan 10 Ribu Hektar Permukiman Kumuh Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan,

tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan ketentuan tata cara penetapan lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang, yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah meliputi sejumlah 7 (tujuh) lokasi, di 3 (tiga) kecamatan, dengan luas total 73,56 Ha (tujuh puluh tiga koma lima enam hektar);

KELIMA : Penjabaran mengenai:

- a. daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I;
- b. peta sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.G; dan
- c. buku profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;

- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bontang, pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Bontang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Agustus 2020



WALI KOTA BONTANG,


NENI MOERNIAENI


Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
6. Inspektur Daerah
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9. Kelompok Kerja Teknis Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas Kota Bontang


LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BONTANG


No	Nama Lokasi/Kawasan	Luas Kumuh	Lingkup Administrasi			Kependudukan		Koordinat		Kekumuhan		Pertimbangan lain		Legalitas Tanah	Prioritas
			RT/RW	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan Jiwa/Ha	Longitude	Latitude	Nilai	Tingkat.	Nilai	Tingkat.		
1	PANTAI HARAPAN	5.88	RT011-00000	BEREAS PANTAI	BONTANG SELATAN	-	> 200 jiwa/Ha	117.484655	0.111774	37	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
2	PANTAI HARAPAN	2.21	RT012-00000	BEREAS PANTAI	BONTANG SELATAN	-	> 201 jiwa/Ha	117.485980	0.111085	28	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
3	PANTAI HARAPAN	1.7	RT018-00000	BEREAS PANTAI	BONTANG SELATAN	-	> 202 jiwa/Ha	117.486688	0.110968	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
4	PANTAI HARAPAN	1.61	RT016-00000	BEREAS PANTAI	BONTANG SELATAN	-	97 jiwa/Ha	117.487418	0.110228	24	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
5	PANTAI HARAPAN	0.88	RT017-00000	BEREAS PANTAI	BONTANG SELATAN	-	90 jiwa/Ha	117.487874	0.109668	27	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
6	PANTAI HARAPAN	1.88	RT018-00000	BEREAS PANTAI	BONTANG SELATAN	-	111 jiwa/Ha	117.488201	0.109297	20	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
7	PANTAI HARAPAN	1.94	RT019-00000	BEREAS PANTAI	BONTANG SELATAN	-	368 jiwa/Ha	117.488178	0.108880	26	KUMUH RINGAN	11	TINGGI	LEGAL	C1/3
Total PANTAI HARAPAN		16.05													
8	KAMPUNG NELAYAN	3.20	RT001-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	> 400 jiwa/Ha	117.482244	0.161661	28	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
9	KAMPUNG NELAYAN	2.86	RT002-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	> 200 jiwa/Ha	117.483047	0.161990	30	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
10	KAMPUNG NELAYAN	2.10	RT003-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	150 jiwa/Ha	117.484919	0.164904	33	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
11	KAMPUNG NELAYAN	1.55	RT004-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	> 200 jiwa/Ha	117.483454	0.16381	30	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
12	KAMPUNG NELAYAN	1.72	RT005-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	> 400 jiwa/Ha	117.484179	0.16508	22	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
13	KAMPUNG NELAYAN	1.14	RT006-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	> 200 jiwa/Ha	117.484631	0.165832	34	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
14	KAMPUNG NELAYAN	2.88	RT007-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	124 jiwa/Ha	117.485680	0.165844	23	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
15	KAMPUNG NELAYAN	1.80	RT008-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	> 400 jiwa/Ha	117.483026	0.165952	29	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
Total KAMPUNG NELAYAN		16.75													
16	KAMPUNG MANDAR	3.20	RT024-00000	LOKTUAN	BONTANG UTARA	-	> 200 jiwa/Ha	117.476062	0.1658	21	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
Total KAMPUNG MANDAR		3.20													
17	KAMPUNG PESISIR	1.94	RT011-00000	TANJUNG LAUT INDAH	BONTANG SELATAN	-	> 200 jiwa/Ha	117.493831	0.113095	28	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
18	KAMPUNG PESISIR	3.79	RT012-00000	TANJUNG LAUT INDAH	BONTANG SELATAN	-	105 jiwa/Ha	117.493189	0.113764	24	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
19	KAMPUNG PESISIR	1.18	RT013-00000	TANJUNG LAUT INDAH	BONTANG SELATAN	-	> 200 jiwa/Ha	117.493931	0.114575	16	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
20	KAMPUNG PESISIR	3.80	RT014-00000	TANJUNG LAUT INDAH	BONTANG SELATAN	-	> 200 jiwa/Ha	117.494727	0.11406	23	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
Total KAMPUNG PESISIR		10.71													
21	KAMPUNG KUALA BAHARI	1.24	RT001-00000	BONTANG KUALA	BONTANG UTARA	-	190 jiwa/Ha	117.516179	0.139694	16	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
22	KAMPUNG KUALA BAHARI	0.86	RT002-00000	BONTANG KUALA	BONTANG UTARA	-	182 jiwa/Ha	117.516989	0.140608	27	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
23	KAMPUNG KUALA BAHARI	1.86	RT003-00000	BONTANG KUALA	BONTANG UTARA	-	168 jiwa/Ha	117.517287	0.140516	29	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
24	KAMPUNG KUALA BAHARI	1.05	RT004-00000	BONTANG KUALA	BONTANG UTARA	-	158 jiwa/Ha	117.517292	0.139926	27	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
25	KAMPUNG KUALA BAHARI	0.79	RT005-00000	BONTANG KUALA	BONTANG UTARA	-	108 jiwa/Ha	117.517865	0.139938	35	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
26	KAMPUNG KUALA BAHARI	1.55	RT006-00000	BONTANG KUALA	BONTANG UTARA	-	177 jiwa/Ha	117.517682	0.139682	35	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
27	KAMPUNG KUALA BAHARI	1.88	RT007-00000	BONTANG KUALA	BONTANG UTARA	-	193 jiwa/Ha	117.518057	0.14061	31	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
28	KAMPUNG KUALA BAHARI	2.88	RT012-00000	BONTANG KUALA	BONTANG UTARA	-	160 jiwa/Ha	117.518441	0.139965	26	KUMUH RINGAN	18	TINGGI	LEGAL	C1/3
Total KAMPUNG KUALA BAHARI		11.61													
29	TANJUNG LIMA	3.88	RT001-00000	GUNUNG ELAI	BONTANG UTARA	-	> 200 jiwa/Ha	117.489045	0.14764	21	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
30	TANJUNG LIMA	4.52	RT002-00000	GUNUNG ELAI	BONTANG UTARA	-	> 400 jiwa/Ha	117.488345	0.146003	22	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
31	TANJUNG LIMA	3.13	RT026-00000	BONTANG BARU	BONTANG UTARA	-	> 200 jiwa/Ha	117.491838	0.148752	21	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
Total TANJUNG LIMA		11.03													
32	KAMPUNG TORAJA	1.87	RT021-00000	GUNUNG TELIHAN	BONTANG BARAT	-	> 200 jiwa/Ha	117.455363	0.131332	23	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
33	KAMPUNG TORAJA	2.34	RT007-00000	KANAAN	BONTANG BARAT	-	> 200 jiwa/Ha	117.455216	0.130639	21	KUMUH RINGAN	10	SEDANG	LEGAL	C3/6
Total KAMPUNG TORAJA		4.21													
Grand Total		73.56													

















BUKU PROFIL LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA BONTANG

Provinsi	: KALIMANTAN TIMUR	Luas SK	16,05	Ha
Kab/Kota	: KOTA BONTANG	Luas Verifikasi	16,05	Ha
Kecamatan	: BONTANG SELATAN	Jumlah Bangunan	878	Unit
Kawasan	: BEREAS PANTAI	Jumlah Penduduk	1,713	Jiwa
		Jumlah Bangunan	481	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME OUTPUT			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	72.00	Unit	19.80%	0	-	0.00	Unit	72.00	Unit	19.80%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidakefisienan dengan Perek Teknis Bangunan	94.00	Unit	25.20%	1	-	0.00	Unit	94.00	Unit	25.20%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung		8.40%							8.40%			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	889.16	Meter	8.79%	0	-	0.00	Meter	889.16	Meter	8.79%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1,457.61	Meter	37.77%	1	-	0.00	Meter	1,457.61	Meter	37.77%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan		18.89%							18.89%			
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	18.00	KK	4.18%	0	-	0.00	KK	18.00	KK	4.18%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum		0.00%							0.00%			
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakteraturan Drainase	800.00	Meter	81.08%	5	-	0.00	Meter	800.00	Meter	81.08%	5
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan		27.08%							27.08%			
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknik	12.00	KK	2.78%	0	-	0.00	KK	12.00	KK	2.78%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknik	812.00	KK	72.89%	3	-	0.00	KK	812.00	KK	72.89%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		36.19%							36.19%			
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknik	407.00	KK	94.43%	5	-	0.00	KK	407.00	KK	94.43%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknik	287.00	KK	54.99%	3	-	0.00	KK	287.00	KK	54.99%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan		74.71%							74.71%			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakteraturan Prasarana Proteksi Kebakaran	878.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	878.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidakteraturan Sarana Proteksi Kebakaran	878.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	878.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran		100.00%							100.00%			
BATAS AMBAANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN 60 - 80 : KUMUH BERAT 88 - 99 : KUMUH SEDANG 16 - 37 KUMUH RINGAN < 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		TOTAL NILAI		28					TOTAL NILAI		28	
		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN					TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		87.89%					RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		87.89%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%					KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%	

Kontribusi penanganan = ((Rata2 kumuh sektoral awal - Rata2 kumuh sektoral akhir)/(Rata-rata kumuh sektoral awal)) x 100%

* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab/Kota : KOTA BONTANG
Kecamatan : BONTANG UTARA
Kawasan : LOK TUAN

Luas SK 19.95 Ha
Luas Verifikasi 19.95 Ha
Jumlah Bangunan 896 Unit
Jumlah Penduduk 2.826 Jiwa
Jumlah Bangunan 710 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI	OUTPUT			NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	428.00	Unit	71.81%	3	-	0.00	Unit	428.00	Unit	71.81%	3
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidakefisienan dengan Persy Teknik Bangunan	86.00	Unit	14.43%	0	-	0.00	Unit	86.00	Unit	14.43%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung		28.94%							28.94%			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2,020.00	Meter	20.03%	0	-	0.00	Meter	2,020.00	Meter	20.03%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	8,460.00	Meter	84.81%	1	-	0.00	Meter	8,460.00	Meter	84.81%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan		17.15%							17.15%			
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	448.00	KK	68.10%	3	-	0.00	KK	448.00	KK	68.10%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum		31.55%							31.55%			
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpanan Air	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterdiseaian Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	175.00	Meter	21.69%	0	-	0.00	Meter	175.00	Meter	21.69%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan		0.00%							0.00%			
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknik	199.00	KK	28.03%	1	-	0.00	KK	199.00	KK	28.03%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknik	582.00	KK	74.98%	3	-	0.00	KK	582.00	KK	74.98%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		51.48%							51.48%			
6. Kondisi Pengelolaan Pertampahan	a. Prasarana dan Sarana Pertampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknik	710.00	KK	100.00%	5	-	0.00	KK	710.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Pertampahan yang tidak sesuai Standar Teknik	448.00	KK	62.39%	3	-	0.00	KK	448.00	KK	62.39%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Pertampahan		81.20%							81.20%			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterdiseaian Prasarana Proteksi Kebakaran	498.00	Unit	82.72%	5	-	0.00	Unit	498.00	Unit	82.72%	5
	b. Ketidakterdiseaian Sarana Proteksi Kebakaran	108.00	Unit	17.28%	0	-	0.00	Unit	108.00	Unit	17.28%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran		41.86%							41.86%			
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN 60 - 80 : KUMUH BERAT 88 - 99 : KUMUH SEDANG 16 - 87 KUMUH RINGAN < 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		TOTAL NILAI		24					TOTAL NILAI		24	
		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN					TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		85.24%					RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		85.24%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%					KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%	

Kontribusi penanganan = ((Rata2 kumuh sektoral awal - Rata2 kumuh sektoral akhir) / (Rata-rata kumuh sektoral awal)) x 100%

* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab/Kota : KOTA BONTANG
Kecamatan : BONTANG SELATAN
Kawasan : TANJUNG LAUT INDAH

Luas SK : 10.71 Ha
Luas Verifikasi : 10.71 Ha
Jumlah Bangunan : 178 Unit
Jumlah Penduduk : 858 Jiwa
Jumlah Bangunan : 182 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	25.00	Unit	14.45%	0	-	0.00	Unit	25.00	Unit	14.45%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidakefisienan dengan Pery Teknis Bangunan	88.00	Unit	19.08%	0	-	0.00	Unit	88.00	Unit	19.08%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung		0.00%							0.00%			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	450.00	Meter	20.45%	0	-	0.00	Meter	450.00	Meter	20.45%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan		0.00%							0.00%			
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum		0.00%							0.00%			
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterselesaian Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	250.00	Meter	18.16%	0	-	0.00	Meter	250.00	Meter	18.16%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan		0.00%							0.00%			
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	117.00	KK	64.29%	3	-	0.00	KK	117.00	KK	64.29%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	170.00	KK	98.41%	5	-	0.00	KK	170.00	KK	98.41%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		78.85%							78.85%			
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	25.00	KK	18.74%	0	-	0.00	KK	25.00	KK	18.74%	0
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	88.00	KK	20.88%	0	-	0.00	KK	88.00	KK	20.88%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan		0.00%							0.00%			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterselesaian Prasarana Proteksi Kebakaran	178.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	178.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidakterselesaian Sarana Proteksi Kebakaran	178.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	178.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran		100.00%							100.00%			
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN 60 - 80 : KUMUH BERAT 88 - 99 : KUMUH SEDANG 16 - 37 KUMUH RINGAN < 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		TOTAL NILAI		18					TOTAL NILAI		18	
		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN					TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		25.55%					RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		25.55%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%					KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%	

Kontribusi penanganan = $\frac{(Rata2\ kumuh\ sektoral\ awal - Rata2\ kumuh\ sektoral\ akhir)}{(Rata-rata\ kumuh\ sektoral\ awal)} \times 100\%$

* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
 Kab/Kota : KOTA BONTANG
 Kecamatan : BONTANG UTARA
 Kawasan : BONTANG KUALA

Luas SK : 11.61 Ha
 Luas Verifikasi : 11.61 Ha
 Jumlah Bangunan : 808 Unit
 Jumlah Penduduk : 1,881 Jiwa
 Jumlah Bangunan : 891 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME OUTPUT			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	1.00	Unit	0.82%	0	-	0.00	Unit	1.00	Unit	0.82%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidakeesuaian dengan Pery Teknis Bangunan	109.00	Unit	85.89%	1	-	0.00	Unit	109.00	Unit	85.89%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung					11.80%			11.80%				
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	2,700.00	Meter	48.65%	1	-	0.00	Meter	2,700.00	Meter	48.65%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan					24.82%			24.82%				
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	2.00	KK	0.51%	0	-	0.00	KK	2.00	KK	0.51%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	4.00	KK	1.02%	0	-	0.00	KK	4.00	KK	1.02%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum					0.00%			0.00%				
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakkemampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan					0.00%			0.00%				
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknik	126.00	KK	82.28%	1	-	0.00	KK	126.00	KK	82.28%	1
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknik	807.00	KK	78.52%	5	-	0.00	KK	807.00	KK	78.52%	5
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah					55.87%			55.87%				
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknik	886.00	KK	85.98%	5	-	0.00	KK	886.00	KK	85.98%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknik	888.00	KK	85.17%	5	-	0.00	KK	888.00	KK	85.17%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan					85.55%			85.55%				
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	808.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	808.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	808.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	808.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran					100.00%			100.00%				
BATAS AMBAANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN 60 - 80 : KUMUH BERAT 88 - 99 : KUMUH SEDANG 16 - 37 KUMUH RINGAN < 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		TOTAL NILAI		28		TOTAL NILAI		28				
		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN				
		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		89.58%		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		89.58%				
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%				

Kontribusi penanganan = $\frac{(Rata2\ kumuh\ sektoral\ awal - Rata2\ kumuh\ sektoral\ akhir)}{(Rata-rata\ kumuh\ sektoral\ awal)} \times 100\%$

* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab/Kota : KOTA BONTANG
Kecamatan : BONTANG UTARA
Kawasan : GUNUNG ELAI

Luas SK : 7.65 Ha
Luas Verifikasi : 7.65 Ha
Jumlah Bangunan : 827 Unit
Jumlah Penduduk : 1,071 Jiwa
Jumlah Bangunan : 827 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	-	Unit	0.00%	0	-	0.00	Unit	-	Unit	0.00%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	18.00	Unit	5.50%	0	-	0.00	Unit	18.00	Unit	5.50%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung		0.00%							0.00%			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	150.00	Meter	15.00%	0	-	0.00	Meter	150.00	Meter	15.00%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan		0.00%							0.00%			
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum		0.00%							0.00%			
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterseediaan Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan		0.00%							0.00%			
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	176.00	KK	53.82%	3	-	0.00	KK	176.00	KK	53.82%	3
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	177.00	KK	54.18%	3	-	0.00	KK	177.00	KK	54.18%	3
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		53.98%							53.98%			
6. Kondisi Pengelolaan Pertampahan	a. Prasarana dan Sarana Pertampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	827.00	KK	100.00%	5	-	0.00	KK	827.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Pertampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	827.00	KK	100.00%	5	-	0.00	KK	827.00	KK	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Pertampahan		100.00%							100.00%			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterseediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0	-	0.00	Unit	-	Unit	0.00%	0
	b. Ketidakterseediaan Sarana Proteksi Kebakaran	827.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	827.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran		50.00%							50.00%			
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN 60 - 80 : KUMUH BERAT 88 - 99 : KUMUH SEDANG 16 - 87 KUMUH RINGAN < 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		TOTAL NILAI		21				TOTAL NILAI		21		
		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN				TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN		
		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		29.14%				RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		29.14%		
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%				KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%		

Kontribusi penanganan = ((Rata2 kumuh sektoral awal - Rata2 kumuh sektoral akhir) / (Rata-rata kumuh sektoral awal)) x 100%

* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab/Kota : KOTA BONTANG
Kecamatan : BONTANG UTARA
Kawasan : BONTANG BARU

Luas SK : 8.38 Ha
Luas Verifikasi : 8.38 Ha
Jumlah Bangunan : 55 Unit
Jumlah Penduduk : 247 Jiwa
Jumlah Bangunan : 55 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI	OUTPUT			NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	-	Unit	0.00%	0	-	0.00	Unit	-	Unit	0.00%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidakefisienan dengan Pery Teknis Bangunan	4.00	Unit	7.27%	0	-	0.00	Unit	4.00	Unit	7.27%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung		0.00%							0.00%			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	200.00	Meter	22.22%	0	-	0.00	Meter	200.00	Meter	22.22%	0
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan		0.00%							0.00%			
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akter Aman Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum		0.00%							0.00%			
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterselesaian Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan		0.00%							0.00%			
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknik	82.00	KK	58.18%	8	-	0.00	KK	82.00	KK	58.18%	8
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknik	88.00	KK	60.00%	8	-	0.00	KK	88.00	KK	60.00%	8
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		59.09%							59.09%			
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknik	85.00	KK	100.00%	8	-	0.00	KK	85.00	KK	100.00%	8
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknik	85.00	KK	100.00%	8	-	0.00	KK	85.00	KK	100.00%	8
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan		100.00%							100.00%			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterselesaian Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0	-	0.00	Unit	-	Unit	0.00%	0
	b. Ketidakterselesaian Sarana Proteksi Kebakaran	85.00	Unit	100.00%	8	-	0.00	Unit	85.00	Unit	100.00%	8
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran		50.00%							50.00%			
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN 60 - 80 : KUMUH BERAT 88 - 99 : KUMUH SEDANG 16 - 37 KUMUH RINGAN < 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		TOTAL NILAI		21					TOTAL NILAI		21	
		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN					TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		29.87%					RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		29.87%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%					KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%	

Kontribusi penanganan = $\left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata-rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$

* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
 Kab/Kota : KOTA BONTANG
 Kecamatan : BONTANG BARAT
 Kawasan : GUNUNG TELIHAN

Luas SK : 2.84 Ha
 Luas Verifikasi : 2.84 Ha
 Jumlah Bangunan : 47 Unit
 Jumlah Penduduk : 245 Jiwa
 Jumlah Bangunan : 54 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PERSentase	NILAI	OUTPUT			NUMERIK	SATUAN	PERSentase	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	22.00	Unit	46.81%	1	-	0.00	Unit	22.00	Unit	46.81%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaktekuan dengan Pery Teknik Bangunan	4.00	Unit	8.51%	0	-	0.00	Unit	4.00	Unit	8.51%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung		15.60%							15.60%			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	150.00	Meter	14.29%	0	-	0.00	Meter	150.00	Meter	14.29%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	500.00	Meter	47.62%	1	-	0.00	Meter	500.00	Meter	47.62%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan		23.81%							23.81%			
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum		0.00%							0.00%			
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	2.84	Ha	100.00%	5	-	0.00	Ha	2.84	Ha	100.00%	5
	b. Ketidakterselesaian Drainase	-	Meter	0.00%	0	-	0.00	Meter	-	Meter	0.00%	0
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	200.00	Meter	28.57%	1	-	0.00	Meter	200.00	Meter	28.57%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan		42.86%							42.86%			
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknik	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Perawatan Teknik	1.00	KK	1.85%	0	-	0.00	KK	1.00	KK	1.85%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		0.00%							0.00%			
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan perawatan Teknik	54.00	KK	100.00%	5	-	0.00	KK	54.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknik	54.00	KK	100.00%	5	-	0.00	KK	54.00	KK	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan		100.00%							100.00%			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterselesaian Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0	-	0.00	Unit	-	Unit	0.00%	0
	b. Ketidakterselesaian Sarana Proteksi Kebakaran	47.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	47.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran		50.00%							50.00%			
BATAS AMBEANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN 60 - 80 : KUMUH BERAT 88 - 99 : KUMUH SEDANG 16 - 37 KUMUH RINGAN < 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		TOTAL NILAI		28						TOTAL NILAI		28
		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN						TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN
		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		88.18%						RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		88.18%
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%						KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%

Kontribusi penanganan = ((Rata2 kumuh sektoral awal - Rata2 kumuh sektoral akhir)/(Rata-rata kumuh sektoral awal)) x 100%

* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab/Kota : KOTA BONTANG
Kecamatan : BONTANG BARAT
Kawasan : KANAAN

Luas SK : 1.87 Ha
Luas Verifikasi : 1.87 Ha
Jumlah Bangunan : 45 Unit
Jumlah Penduduk : 844 Jiwa
Jumlah Bangunan : 57 KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI	OUTPUT			NUMERIK	SATUAN	PERSENTASE	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	11.00	Unit	24.44%	0	-	0.00	Unit	11.00	Unit	24.44%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidakefisienan dengan Pery Teknik Bangunan	88.00	Unit	78.88%	8	-	0.00	Unit	88.00	Unit	78.88%	8
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung		24.44%							24.44%			
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	800.00	Meter	82.26%	1	-	0.00	Meter	800.00	Meter	82.26%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	680.00	Meter	67.74%	8	-	0.00	Meter	680.00	Meter	67.74%	8
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan		80.00%							80.00%			
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum		0.00%							0.00%			
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0	-	0.00	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakteraturan Drainase	400.00	Meter	55.40%	8	-	0.00	Meter	400.00	Meter	55.40%	8
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	192.00	Meter	26.59%	1	-	0.00	Meter	192.00	Meter	26.59%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan		27.33%							27.33%			
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknik	2.00	KK	8.51%	0	-	0.00	KK	2.00	KK	8.51%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Peryaratan Teknik	1.00	KK	1.75%	0	-	0.00	KK	1.00	KK	1.75%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah		0.00%							0.00%			
6. Kondisi Pengelolaan Pertampahan	a. Prasarana dan Sarana Pertampahan Tidak Sesuai dengan peryaratan Teknik	-	KK	0.00%	0	-	0.00	KK	-	KK	0.00%	0
	b. Sistem Pengelolaan Pertampahan yang tidak sesuai Standar Teknik	1.00	KK	1.75%	0	-	0.00	KK	1.00	KK	1.75%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Pertampahan		0.00%							0.00%			
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	45.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	45.00	Unit	100.00%	5
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	45.00	Unit	100.00%	5	-	0.00	Unit	45.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran		100.00%							100.00%			
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN 60 - 80 : KUMUH BERAT 88 - 89 : KUMUH SEDANG 16 - 87 KUMUH RINGAN < 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH		TOTAL NILAI		21					TOTAL NILAI		21	
		TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN					TINGKAT KECUMUHAN		KUMUH RINGAN	
		RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		28.88%					RATA2 KECUMUHAN SEKTORAL		28.88%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%					KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%	

Kontribusi penanganan = $\left(\frac{\text{Rata2 kumuh sektoral awal} - \text{Rata2 kumuh sektoral akhir}}{\text{Rata-rata kumuh sektoral awal}} \right) \times 100\%$

* Jika total nilai tingkat kekumuhan akhir < 16, maka kontribusi penanganan adalah 100% (dianggap sudah tertangani 100%)

WALI KOTA BONTANG,
NENI MOERNIAENI